

ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT



ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT: Run on 20/09/2022

This document was created in MY Compliance Management on 23/10/2022 16:59:54

Audit Details

Audit name:	ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT
Audit date:	20/09/2022
Auditor:	Emili Bethancourth
Audit details:	Inspecciones según el Plan de Contingencia frente a Contaminación en el Mar - Punta Rincon International Terminal.
Overall Outcome:	Passed 8/8 (100%)
Hora / Hour	500
Area de atraque / Docking Area	Terminal 2
Nombre de embarcación	CSL Koasek
IMO	9710567
Actividad / Activity	Carbón
Bitacora Ambiental Describir el resultado de la inspección.	Descarga de carbon sin novedades que reportar 220920 . 17:37 Se realizo recorrido en la terminal 2 sin novedades ambientales y reportar. 220921 . 16:01 Se Realizo recorrido en la tolva el funcionamiento de los difusores de agua . 220922 . 17:37 Duante recorrido se observa el funcionamiento de las bombas de los sumideros-
Prevención de sucesos Describir todas las acciones para hacer segura la maniobra de atraque y descarga.	Atraque en terminal 2 de embarcación 9710567 CSL Koasekde el cual contenia Carbon con 60000 Tonelas sin novedades ambientales que reportar al inicio , descarga y finalización.
MSDS del Producto	Si

Notes**9710567** CSL Koasek**Conclusion Statement**

Duante la descarga no se reporta novedades ambientales.

Audit Criteria

#1: Derrames

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar el manejo ambiental de sustancias oleosas y/o químicas en el mar y tierra. *Describir hora, tipo, fuente y cantidad de la sustancia derramada.

Notes:

Evidence:



WhatsApp Image 2022-09-21
at 5.42.49 PM.jpeg



WhatsApp Image 2022-09-23
at 1.47.10 PM (2).jpeg

[PDF - ORB last 2 pages.pdf](#)

#2: Residuos

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar manejo de residuos. *Adjuntar registro de disposición de residuos de la embarcación en PDF.
*Describir los tipo, cantidad y origen de los desechos.

Notes:

Evidence:

[PDF - Garbage RB 2 pages.pdf](#)

ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT: Run on 20/09/2022

This document was created in MY Compliance Management on 23/10/2022 16:59:54

#3: Respuesta a Derrames PRIT

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar la disponibilidad de los equipos de contingencia de control de derrames. *Describir los equipos MARPOL (disponibilidad y operatividad)

Notes:

Evidence:



[WhatsApp Image 2022-09-23 at 1.48.11 PM \(2\).jpeg](#)

#4: Biodiversidad

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar en el entorno presencia de flora y fauna acuatica y terrestre. *Describe los avistamientos: especie, cantidad, condicion, tamaño. *En caso de Mamífero Marinos, complete el formulario de avistamiento ARAP *En caso de Tortugas Marinas, complete el formulario de avistamiento ARAP

Notes:

Evidence:



[WhatsApp Image 2022-09-23 at 1.47.08 PM.jpeg](#)

ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT: Run on 20/09/2022

This document was created in MY Compliance Management on 23/10/2022 16:59:54

#5: Se participó en reunión de pre-arribo?

Outcome: Yes

Details: Adjuntar constancia de reunión de prearribo en PDF

Notes: Se realizo reunion de pre-arribo

Evidence:

[PDF - 220920-Reunion de Pre-arribo MV CSL KOASEK.pdf](#)

#6: Agua de Lastre

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar manejo de agua de lastre de las embarcaciones. *Se debe adjuntar registro de renovación de agua de lastre (lugar/coordenada geográfica) *En caso de que la embarcación tenga un tratamiento de agua de lastre, se debe adjuntar certificado de tratamiento en cumplimiento con el código BWMS Code

Notes:

Evidence:

[PDF - CSL Koasek Bunker.pdf](#)

[PDF - Ballast Water RB last 2 pages .pdf](#)

#7: En caso de haber descarga de Carbón

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar lo siguiente: 1.- Manga/chute de descarga en buen estado. 2.- Presencia de vigía de operaciones tolva de carbón. 3.- Funcionamiento de aspersores de agua (ADJUNTAR FOTOS) 4.- Funcionamiento correcto de sump pumps a lo largo del Jetty. 5.- Limpieza de derrames en Jetty posterior a la descarga.

Notes:

Evidence:




WhatsApp Image
2022-09-21 at
5.42.51 PM
(3).jpeg




WhatsApp Image
2022-09-23 at
1.47.10 PM
(2).jpeg



WhatsApp Image
2022-09-21 at
5.42.51 PM.jpeg



WhatsApp Image 2022-09-21
at 5.42.51 PM (2).jpeg



WhatsApp Image 2022-09-21
at 5.42.50 PM (1).jpeg

#8: En caso de haber carga de Cucon

Outcome: 6 - No Aplica

Details: Verificar lo siguiente: 1.- Shiploader de descarga en buen estado. 2.- Presencia de vigía de operaciones. 3.- Funcionamiento correcto de sump pumps a lo largo del Jetty. 4.- El llenado de los compartimentos no debe sobresalir (ADJUNTAR FOTOS) 5.- Limpieza de derrames en Jetty posterior a la descarga.

Notes:

#9: Imbornales

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar la presencia de los imbornales antes y durante las descarga.

Notes:

Evidence:



WhatsApp Image 2022-09-23 at 1.47.09 PM.jpeg